

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области •

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №5

ул. Дзержинского. За. г. Чебаркуль. Челябинская область. 456440

Телефон (35168) 2-32-49

Акт обследования № 59

«05» октября 2017 года

город Миасс
(город, село, поселок)

16 ч. 00 мин.

Государственный инспектор по пожарному надзору ОНДиПР № 5 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

Кропачев Максим Юрьевич

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «05» октября 2017 г. по 16 ч. 00 мин. «05» октября 2017 г. проведено обследование документов, объекта, территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего типа № 9».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Россия, Челябинская область, г. Миасс, пл. Предзаводская, 9, при обследовании совместно с заведующей Демьяновой С.А.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание двухэтажное, отдельно стоящее, с подвалом, 2-й степени огнестойкости. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля совмещённая, покрытие- рубероид, отопление центральное, водяное. Здание обеспечено телефонной связью (тел. (3513)-55-12-49), количество обучаемых - 144 человека одновременно.

Подъезды к зданию свободны (с двух сторон). Наружное пожаротушение здания, осуществляется от одного пожарного гидранта на расстоянии 7 метров от здания. Указатель места расположения пожарного гидранта выполнен и установлен согласно ГОСТа, гидрант исправен, акт проверки сентябрь 2017 г.

На окнах этажа и в подвальном помещении глухие металлические решетки отсутствуют.

На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты. Пути эвакуации отделаны не горючими материалами. План эвакуации соответствует планировке здания. Направление эвакуации обозначено указателями. Двери открываются по ходу эвакуации.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системе оповещения людей о пожаре 3-го типа. Установлен приемно-контрольный прибор «Сигнал-20», помещения защищены дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями ИП 212-31/1, сирена ОУ-3. Монтаж и сдача АПС в эксплуатацию (акт приемки установки в эксплуатацию от 23.11.2016г.) произведены МГО ЧОО ООО «ВДПО». Заключён договор на установку аварийного освещения № 0310 от 02.10.2017г. От 03 марта 2017 года осуществляется техническое обслуживание ПАК «Стрелец - мониторинг». Сигнал проходит.

Приемно-контрольный прибор установлен на 1-ом этаже, в помещении раздевалки, сигнал выведен на пульт охраны, персонал с инструкцией по эксплуатации АПС ознакомлен.

Помещение обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетного количества. ОП - 4 - 11 шт. На огнетушители заведен журнал учета и эксплуатационные паспорта. Огнетушители размещены на видном месте, но не выше 1.5 метра.

Электрооборудование в помещениях выполнено согласно ПУЭ. замер сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки выполнен • 14.06.2017 г: организацией имеющей право на выполнение данных работ (ООО-. «ДоторЭнерго» решение о регистрации рег. № 28-ЭТЛ/535 от 08.07.2016 г.) Пожароопасные помещения отсутствуют.

Разработана инструкция о действиях обслуживающего персонала на случай возникновения пожара. Противопожарный инструктаж, проведен в августе 2017г. Практическая отработка плана эвакуации произведена в мае 2017 г.. ЛТМ пройден 29.03.2016 года. Обслуживающий персонал свои обязанности, в случае возникновения пожара знает.

(функциональное назначение объекта; (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлены.

С Актом обследования ознакомлен: Л

С- J- Q)E*EISE<?^ELE'

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации: фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« Об » ' YO 20 A г.

Акт составлен в двух экземплярах. копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица. фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

• 06- 7 0 20 'ff-y.

Обследование проводил:

Государственный инспектор ОНДиПР №5

Кропачев М.Ю.

« <?5 » \& 20 ^ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору